



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель группы проектов -  
Начальник УЭиЭ

С. Е. Светчиков

«03» августа 2025 г.

### Дефектная ведомость на ремонт основного средства (оборудования)

Наименование объекта, адрес/ место установки: территория АО ОЭЗ ППТ  
«Алабуга», улица М-2, подстанция ГПП-5.

Вид и характер ремонта: капитальный ремонт

Инвентарный номер объекта ОС: 2255

№ п/п	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол -во	Способ устранения дефектов
1.	Внезапные критические отказы в работе, периодическая потеря связи в системе АСДУ терминала РЗиА САМУР	шт.	4	Выполнить замену системы автоматического управления (САУ) ДГР на конденсаторный тип САУ.
2.	Не соответствие сопротивления обмоток постоянному току нейтралеобразующих трансформаторов ФМЗО-310/11√3	шт.	4	Выполнить замену нейтралеобразующих трансформаторов.
3.	Не соответствие сопротивления обмоток постоянному току дугогасящих реакторов РУОМ - 300/11√3 УХЛ1	шт.	4	Выполнить замену дугогасящих реакторов.

Ведомость составил:

Старший инженер проекта ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ

Д.А. Проскурин

Проверили:

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ

А. А. Борзихин

Директор департамента –

Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ

Р. А. Ситдилов

Главный инженер –

Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ

А. С. Пупышев

Акт Технического обследования/ акт осмотра

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

дата: 17.03.2025

Наименование объекта, его адрес/место установки: территория АО ОЭЗ ППТ «Алабуга», улица М-2, подстанция ГПП-5

Инвентарный номер объекта ОС: 2255

Комиссия в составе (приказ №632 от 30.12.2019 с привлечением необходимых специалистов):

Главный инженер –  
Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ А. С. Пупышев

Директор департамента –  
Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ Р. А. Ситдилов

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ А. А. Борзихин

Составили настоящий акт о том:

Наименование	Кол-во	Инвент. №	Ст-ть един., руб. (с НДС 20%)	Сумма, руб. (с НДС 20%)	Дата поступлени я	Причина поломки, состояние.
Система автоматического управления (САУ) ДГР САМУР	4	2255	-	-	26.12.2011	- внезапные критические отказы в работе; - периодическая потеря связи в системе АСДУ.
Нейтралеобразующий трансформатор ФМЗО-310/11√3	4	2255	-	-	26.12.2011	Не соответствие сопротивления обмоток постоянному току
Дугогасящий реактор РУОМ -300/11√3	4	2255	-	-	26.12.2011	Не соответствие сопротивления обмоток постоянному току

Заключение, с указанием вида и характера требуемого ремонта: необходимо выполнить капитальный ремонт

Подписи комиссии:  
Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ

 А. А. Борзихин

Директор департамента –  
Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ

 Р. А. Ситдилов

Главный инженер –  
Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ

 А. С. Пупышев