

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель группы проектов -
Начальник УЭиЭ _____ С. Е. Светчиков
«03» марта 2025 г.



**Дефектная ведомость
на ремонт основного средства (оборудования)**

Наименование объекта, адрес/ место установки: территория АО ОЭЗ ППТ
«Алабуга», улица Ш-2, подстанция ГПП-2.

Вид и характер ремонта: текущий ремонт

Инвентарный номер объекта ОС: 1773

№ п/п	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол -во	Способ устранения дефектов
1.	Внезапные отказы в работе, периодическая потеря связи в системе АСДУ шкафа РЗиА ШЭ2607 011021	шт.	2	Выполнить обслуживание в объеме профилактического восстановления (В) в соответствии с РД 153-34.0-35.617-2001, обновить программное обеспечение
2.	Внезапные отказы в работе, периодическая потеря связи в системе АСДУ шкафа РЗиА ШЭ2607 041	шт.	2	Выполнить обслуживание в объеме профилактического восстановления (В) в соответствии с РД 153-34.0-35.617-2001, обновить программное обеспечение

Ведомость составил:

Старший инженер проекта ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ



Д.А. Проскурин

Проверили:

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ



А. А. Борзихин

Директор департамента –
Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ



Р. А. Ситдилов

Главный инженер –
Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ



А. С. Пупышев

Акт Технического обследования/ акт осмотра

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

дата: 17.03.2025

Наименование объекта, его адрес/место установки: территория АО ОЭЗ ППТ «Алабуга», улица Ш-2, подстанция ГПП-2

Инвентарный номер объекта ОС: 1773

Комиссия в составе (приказ №632 от 30.12.2019 с привлечением необходимых специалистов):

Главный инженер –
Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ А. С. Пупышев

Директор департамента –
Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ Р. А. Ситдигов

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ А. А. Борзихин

Составили настоящий акт о том:

Наименование	Кол-во	Инвент . №	Ст-ть един., руб. (С НДС 20%)	Сумма, руб. (С НДС 20%)	Дата поступления	Причина поломки, состояние.
Шкаф РЗиА ШЭ2607 011021	2	1773	-	-	29.09.2009	- внезапные отказы в работе; - периодическая потеря связи в системе АСДУ.
Шкаф РЗиА ШЭ2607 041	2	1773	-	-	29.09.2009	- внезапные отказы в работе; - периодическая потеря связи в системе АСДУ.

Заключение, с указанием вида и характера требуемого ремонта: необходимо выполнить текущий ремонт

Подписи комиссии :
Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ

А. А. Борзихин

Директор департамента –
Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ

Р. А. Ситдигов

Главный инженер –
Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ

А. С. Пупышев